

調査地点

都市計画道路中川駅東線
 都市計画道路中川街路1号線
 都市計画道路黒田野田線



車両乗り入れ部に平坦部分がない。

乗り入れ部でないところに切り下げがある。

歩道狭い。斜めになる。



宅地の切り下げ部分：勾配きつい。

歩道のいたみ。グレーチング粗い。



横断歩道の設置

交差点渡りにくい。




案内表示板：
 目線の位置高い。字が小さすぎる。非常にわかりづらい。



ベンチ：
 ・ 座り心地悪い。

街灯：

- ・ 少ない。デザイン悪い。
- ・ デザイン、価格よりメンテや明るさを。



交差点渡りにくい。

歩道が狭い。勾配が急。

手すり必要。農用水とのすり合わせ。

用水のグレーチング：目が粗い。

敷石がガタガタ。草が生えている。

(全体的に)歩道の勾配がきつい。

歩道 車道の段差が大きいのか？

歩道の交差点部に平坦部を確保すべき。

歩道の色と誘導ブロックの色が見分けにくい。

グレーチングの目が粗い。

信号に音声装置がない。

(一)嬉野津線((都)下之庄小村線)

(都)中川街路2号線

