

調査地点

主要地方道松阪・久居線（都市計画道路算所宮古線）
町道嬉野小村線



横断歩道の縁石が危ない。
点字ブロックの色が他と同化してわからない。

信号の音声誘導。

右折車線必要（歩道が広いのでスペースはある）。

車両案内板





歩道が狭い。ガタガタしていて自転車で走りづらい。

凸凹で車いす等つらい。

誘導ブロックない。

段差部に色をつける等して境界をはっきりさせたほうがよい。



車の出入口があぶない。

右折車線が必要。

平坦な部分がない。

どぶ川の鉄板ふた：グレーチング危険。

川への脱輪、落下の危険



入口を自動扉に。