

絶縁油P C B分析検査報告書

養護老人ホーム 百花苑 様

一般財団法人 中部電気保安協会
松阪営業所

設 置 場 所	松阪市井村町277-1
設 備 名 称	養護老人ホーム 百花苑
検 査 実 施 日	平成24年4月5日 木曜日

総括報告書

今回実施の採油分析検査の結果をご報告いたします。
【養護老人ホーム 百花苑 様】
微量PCB分析検査の結果、PCB含有(濃度0.5mg/kg超過)
の機器がありました。詳細については別紙一覧表をご参照下さい。
今後の取り扱いについて。
PCB含有(濃度0.5mg/kg超過)の機器に関して、使用中の機器は電気関係
報告規則に基づいて経済産業局に届出する必要があります。また、当該変圧器等を
廃止又は絶縁油交換を行う場合、それにより発生する絶縁油等の廃棄物は設置者
であるお客さまが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「PCB特別措置法」
に基づいて的確な保管をすることが必要となります。
また、三重県において使用の機器でPCB含有(濃度0.5mg/kg超過)の機器に関し
ては「使用中のPCB製品の使用届出書」を管轄する県民局へ提出が必要となります。

絶縁油PCB分析検査一覧

【養護老人ホーム 百花苑】

検査番号	採油機器名	型式	製造番号	PCB混入有無	備考
1	三相変圧器 50kVA	TSO-CL	K005311	有り (34mg/kg)	1977年製 (株)愛知電機 工作所

測定分析結果報告書

発行年月日:平成 24 年 4 月 5 日

受注番号:192497

ご報告先:養護老人ホーム 百花苑 殿

株式
会社

島津テクノリサーチ

〒604-8435 京都市中京区西ノ京三条坊町2番地の1-8

Phone (075)811-3181 FAX (075)821-7837

測定分析結果を下記のとおり報告致します。

件名	養護老人ホーム 百花苑 微量 PCB 分析
----	-----------------------

ご 依 頼 者 : 財団法人中部電気保安協会
 試 料 採 取 : ご依頼者持込(試料受領日:平成 24 年 3 月 30 日)
 分 析 の 項 目 : 絶縁油中のポリ塩化ビフェニル (PCB) 濃度
 分 析 の 方 法 : 溶媒希釈/ガスクロマトグラフ/高分解能質量分析 (GC/HRMS) 法
 (「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」平成23年5月
 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)

測定分析結果 : 結果を以下に示す。

試 料 名	絶縁油中 PCB 濃度	判定
三相トランス (株)愛知電機工作所 No,K005311 50KVA 製造年 1977 年 タイプ TSO-CL	34 mg/kg	PCB 廃棄物に該当する

備考)

- 1) 持込試料については、弊社は試料受領後の工程について責を負います。
- 2) 基準値 : 0.5 mg/kg 以下 (平成 16 年 2 月 17 日 環廃産発第 040217005 号)
- 3) 判定
 - ・「PCB 廃棄物に該当しない」 : 基準値 (0.5mg/kg) 以下である。
 - ・「PCB 廃棄物に該当する」 : 基準値 (0.5mg/kg) を超過している。

以下余白


弊社の同意無しに本報告書の一部分だけを複写する事は出来ません

SHIMADZU TECHNO-RESEARCH, INC.

承認	確認	作成

PCB保管状況写真①


平成25年5月22日撮影




PCB保管状況写真②



処理No.	設置概略図
調査日	2025年11月14日



シャッター前




処理No.	#1
	神鋼電機株式会社 三相変圧器
調査日	2025年11月14日

処理No.	#1
製造No.	955027
製造日	1978
調査日	2025年11月14日




処理No.	#2
	神鋼電機株式会社 変圧器
調査日	2025年11月14日

処理No.	#2
製造No.	9432443
製造日	1978
調査日	2025年11月14日




処理No.	#3
	神鋼電機株式会社 単相 変圧器
調査日	2025年11月14日




処理No.	#3
	製造No. 954026 製造日 1978
調査日	2025年11月14日



処理No.	#4
	日本コンデンサ工業株式会社 高層進相
調査日	2025年11月14日



処理No.	#4
	製造No. Z77005 製造日 1977.12
調査日	2025年11月14日



処理No.	#5
	日本コンデンサ工業株式会社 高層進相
調査日	2025年11月14日



処理No.	#5
	製造No. Z77001 製造日 1977.10
調査日	2025年11月14日

第 25L115001 - 1 / 2 号

令和 7 年 11 月 27 日

新菱工業株式会社

殿

株式会社 環境公害センター

7463-0808

名古屋市守山区花咲台二丁目201番地

TEL (052) 739-1350 (代)

試料の種類	絶縁油	出張採取 (11 月 6 日 受入)			
採取場所	三重県松阪市嬉野津屋城町1901(津屋城排水機場) Ⅱ1 三相変圧器				
	神鋼電機(株),No.955027,1978年,260kg,68L				
採取日時	令和 7 年 11 月 6 日	天候		採取者	(株)環境公害センター
(注) 収集および持込試料の場合は依頼者のお申し出により記入しました。				気温	℃
				水温	℃

上記試料に対する分析結果をつぎのとおり報告します。

[illegible]

分析検査方法一覧表

番号	検査の対象	検査の方法
2501 - 2581	ポリ塩素化ビフェニル(PCB) ―― 以下 余 白 ――	絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マ ニュアル GC/HRMS法

第 25L115201 - 1 / 2 号

令和 7 年 11 月 27 日

新菱工業株式会社

殿

株式会社 環境公害センター

463-0808

名古屋市守山区花咲台二丁目201番地

TEL (052) 739-1350 (代)

試料の種類	絶縁油	出張採取 (11 月 6 日 受入)			
採取場所	三重県松阪市嬉野津屋城町1901(津屋城排水機場) Ⅱ3 単相変圧器 ----- 神鋼電機(株),No.954026,1978年,110kg,32L				
採取日時	令和 7 年 11 月 6 日	天候		採取者	(株)環境公害センター
(注) 収集および持込試料の場合は依頼者のお申し出により記入しました。				気温	℃
				水温	℃

上記試料に対する分析結果をつぎのとおり報告します。

[illegible]

分析検査方法一覧表

番号	検査の対象	検査の方法
2501 - 2581	ポリ塩素化ビフェニル(PCB) -- 以下 余 白 --	絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マ ニュアル GC/HRMS法