

登録には必ず写真が必要です。
 (「写真撮影例」をご参照下さい)

様式5

搬入荷姿登録調査票(安定器等・汚染物)

保管事業場名 松阪競輪場

記入コード ※(注) 3kg以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙(予備登録)での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。(ネオトランスは安定器と同じのため3kg以上でもこの用紙でお申込みください。)

- ※1 安定器等・汚染物種類 ① 蛍光灯安定器 ② 水銀灯用安定器 ③ 安定器(用途不明) ④ 防爆形安定器 ⑤ 安定器用コンデンサ ⑥ 小型電気機器(3kg未満) ⑦ ネオトランス
 ⑧ 感圧複写紙 ⑨ 感圧複写紙以外の紙 ⑩ ウェス ⑪ その他(どんなものか記入)
- ※2 容器種類 ① ドラム缶(100L以上) ② ペール缶(100L未満)
- ※3 容器材質 ① 鋼製(ステンレスを除く) ② ステンレス製 ※1,2以外の材質(プラスチック等)は搬入不可です。
- ※4 容器の状態 ① 良好 ② 若干の錆有り ③ 蓋の溶接有り ④ 油溜まり有り ⑤ その他(特殊加工等を記入)

※5『総重量(容器込)』の測定は、次のいずれかの方法をお願いします。

- ① 容器ごと計量器で実測 ② 1台を実測×個数+容器重量
 ③ 複数台をまとめて実測+容器重量

<注>

- ・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
 ・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

※重量計測時の数値を正確にご記入下さい。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

↓容器単位でご記入下さい。

機器 (容器) 番号(x) ※容器単位 でご記入下 さい。	廃棄物情報								搬入容器						O(※5) 総重量 (容器込) (kg) ※蓋を含 む。	P 備 考	
	A 特措法番号	B 安定器等・汚染物種類 (記入コード※1)	C 1台あた りの重量 (kg)	D 台数 ※安定器・ 小型電機 機器のみ 記入	E 重量 小計 (kg)	F にじみ・漏 れ	G 混載物等	H 重量計 (kg)	I 容器種類 (※2)	J 容器 材質 (同※3)	K 容量(L)	L 寸法(cm)		M 容器の 状態 (同※4)			N 容器重量 (kg) ※蓋を含 む。
												外径 (蓋を含む)	高さ (蓋を含む)				
記入例 x0099	13-01	1 (蛍光灯安定器)	2.1	60	126.0	なし	ビニールで梱包されていて外 せない	206.0	1 (ド ラム 缶)	1 (鋼 製)	200	60	90	良好	24.0	230	
		2 (水銀灯安定器)	8.0	10	80.0	なし	なし										
x0001	13-01	1 (蛍光灯安定器)	3.0	6	18.0	なし	なし	43.7	1 (ドラム 缶)	1 (鋼製)	200	56.6	89.0	良好	20.0	63.7	
		1 (蛍光灯安定器)	1.7	1	1.7	なし	なし										
		1 (蛍光灯安定器)	2.0	12	24.0	なし	なし										