


調査地点

主要地方道松阪・久居線（都市計画道路算所宮古線）
町道中川北駅西 20 号線



調査地点

主要地方道松阪・久居線（都市計画道路算所宮古線）
町道権現前中川線

交差点の安全対策必要。
道路への減速帯舗装の実施。
通学路でスピードを出させない対策が必要。

