施設カルテ



各棟の状況

番施号設	区施 分設	建物名称	用途	構造	床面積	建築年月日	取得費 (単位·円)	耐震	
								診断	補強
S01546	三雲南幼児園(幼稚園)	三雲南幼児園(三雲)屋外倉 庫・屋外トイレ	倉庫	鉄筋コンクリート・ 地上1階・地下0階	26.58 m ²	平成16年 2月27日	10,790,000円	不要	不要
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				•地上階•地下階					
				·地上階·地下階					
				•地上階•地下階					