

工事竣工検査評定書

| | | | | | | 業種 | 建築一式工事 | | | |
|---------------------|--------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------|--|
| 工事名 | 農業屋コミュニティ文化センター特定天井等改修工事 | | | | | | | | | |
| 受注者 | 丸亀産業(株) | | | | | | | | | |
| 公告番号 | R2-18 | 契約金額 | 411,070,000 | | | | | | | |
| 工期 | 令和2年7月9日 ~ 令和3年10月15日 | | | | | | | | | |
| 竣工年月日 | 令和3年10月15日 | | | | | | | | | |
| 検査評定日 | 令和3年10月21日 | | | | | | | | | |
| | 考查項目 | 評価区分 | | | | | 評定点計算 | | | |
| | | A 91以上 | B 90~75 | C 74~50 | D 49~35 | E 34以下 | ① 区分 別評点 | ② 配点 補正率 | ①×② | |
| 評価 項目 | 1. 施工体制 | ○ | | | | | 91 | 10% | 9.1 | |
| | 2. 施工計画 及び工程管理 | | ○ | | | | 84 | 15% | 12.6 | |
| | 3. 施工状況 | | ○ | | | | 89 | 15% | 13.35 | |
| | 4. 安全管理 | | ○ | | | | 89 | 15% | 13.35 | |
| | 5. 出来形及び 出来栄え | ○ | | | | | 92 | 30% | 27.6 | |
| | 6. 提出書類、写真 等の整理状況 | ○ | | | | | 91 | 15% | 13.65 | |
| 評定点 (③を少数1位四捨五入) | | 90 点 | | | | | 計=③ | 89.65 | | |
| 評価区分 (評価区分の数を記入) | | A | B | C | D | E | ※優良、不良工事判定の欄 | | | |
| | | 3 | 3 | | | | 優良・不良 | | | |
| 備考 | 優良工事 | | | | | | | | | |
| 評定者 | 監督員 | (所属課・係、氏名) 営繕課 営繕係 野呂壮平 | | | | | | | | |
| | 検査員 | (所属、職、氏名) 契約監理課 検査指導係長 野口貴弘 契約監理課 検査指導係主任 大河内英寿 | | | | | | | | |