

工事竣工検査評定書

| | |
|----|------|
| 業種 | 舗装工事 |
|----|------|

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|------------|---|-------|----|----|--|--|
| 工事名 | 甚目星合線舗装修繕工事 | | | | | | | | |
| 受注者 | 株式会社 北村組 | | | | | | | | |
| 公告番号 | 第360号 | 契約金額 | 9,506,200円 | | | | | | |
| 工期 | 令和 7年 | 3月 | 26日 | ～ | 令和 7年 | 7月 | 4日 | | |
| 竣工年月日 | 令和 7年 | 7月 | 4日 | | | | | | |
| 検査評定日 | 令和 7年 | 7月 | 15日 | | | | | | |

| | 考 査 項 目 | 評 価 区 分 | | | | | 評 定 点 計 算 | | |
|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| | | A 91以上 | B 90～75 | C 74～50 | D 49～35 | E 34以下 | ① 区分別 評点 | ② 配点 補正率 | ①×② |
| 評 価 項 目 | 1. 施工体制 | ○ | | | | | 100 | 10% | 10.00 |
| | 2. 施工計画 及び工程管理 | ○ | | | | | 93 | 15% | 13.95 |
| | 3. 施工状況 | ○ | | | | | 93 | 15% | 13.95 |
| | 4. 安全管理 | | ○ | | | | 90 | 15% | 13.50 |
| | 5. 出来形及び 出来栄 | | ○ | | | | 88 | 30% | 26.40 |
| | 6. 提出書類、写真 等の整理状況 | | ○ | | | | 89 | 15% | 13.35 |

| | | | | |
|-----------------------|----|---|-----|-------|
| 評 定 点 (③を少数1位四捨五入) | 91 | 点 | 計=③ | 91.15 |
|-----------------------|----|---|-----|-------|

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|--------------|
| 評 価 区 分 (評価区分の数を記入) | A | B | C | D | E | ※優良、不良工事判定の欄 |
| | 3 | 3 | | | | (優良) 不良 |

備考 優良工事

| | | |
|-------------|-------|----------------------------------|
| 評 定 者 | 監 督 員 | (所属課・係、氏名) 北部建設保全事務所 道具 侑一郎 |
| | 検 査 員 | (所属、職、氏名) 契約監理課検査指導担当主幹 家城 好史 |