

施設カルテ

【平成26年度】

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------|-------------|--------|--|
| ① 施設の基本情報 |  | | 施設番号 | s01579 | 住所(所在地) | 松阪市小野江町28番地1 | | | | | |
| | | | 施設名称 | 小野江水防倉庫(小野江水防倉庫(三雲)) | | | | | | | |
| | | | 根拠条例 | 水防法第33条 | | | 設置年度 | 平成17年度 | | | |
| | | | 担当部署 | 都市整備部 維持監理課 | | | 財産区分 | 11 公用財産 | | | |
| | 設置目的 | 災害用資材の備蓄 | | | | | | | | | |
| ② 建物の概要 | 設置形態 | 単独 | | 用途地域等 | 市街化調整区域 | | 駐車場(収容台数) | — | | | |
| | 土地 | 敷地面積 | 229.00 m ² | 所有者 | 市 | | 借地期間・借地料 | なし | | | |
| | 主たる建物 | 建物名称 | 小野江水防倉庫(三雲) | | | 構造・階数 | 鉄骨(4mm超)・地上1階・地下0階 | | | | |
| | | 用途 | 倉庫 | | 建築年月日 | 平成17年 4月 1日 | | 建物取得費 | 2,000,000 円 | | |
| | | 延床面積 | 44.82 m ² | | 所有者 | 市 | | 耐震基準 | 新耐震基準 | | |
| | | 耐震診断(実施年月) | 不要 | | | 耐震補強(実施年月) | 不要 | | | | |
| | 万歴大 円・規 以計 上画 改修 (3等 0の 0履 | 実施年度 | | | 対象建物 | | | | 改修内容 | 費用(税込) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | リスク・高機能化対応度 | | | | | | | | | | |
| | 管理・運営上の問題点 | 耐震補強、施設の老朽化に伴う修繕費が必要。 | | | | | | | | | |
| | 廃止、統合、転用等における法律上の制約又は特殊な経過による配慮すべき事項 | | | | | | | | | | |
| ③ 管理・運営の概要および経費 | 利用時間 | 定めなし | | 休館日 | 定めなし | | 運営形態 | 直営 | | | |
| | 委託期間(指定管理の場合) | 自 | 年 月 日 | | | 至 | 年 月 日 | | | | |
| | 管理者・運営者名 | 松阪市 | | | 業務内容 | 災害用備蓄品の保管等 | | | | | |
| | 正規職員 | 0.01 人 | 労務員 | 人 | 再任用職員 | 人 | 非常勤職員 | 人 | 合計 | 0.01 人 | |
| | 施設の維持管理に係る経費 | | | | | 施設の運営・事業に係る経費 | | | | | |
| | 維持管理経費 | | | | | 運営・事業等経費 | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | 指定管理委託料 | | | | | |
| | 保守点検委託料 | | | | | その他の経費 | | | | | |
| | 賃借料 | | | | | ②小計 | | | | | |
| | 修繕費 | | | | | | | | | | |
| その他の経費 | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | 財源 | | | | | | |
| 職員等 | | | | | 補助金等収入 | | | | | | |
| 非常勤職員 | | | | | 使用料等収入 | | | | | | |
| | | | | | その他収入 | | | | | | |
| ①小計 | | | | | ③年間収入合計 | | | | | | |
| ④合計(①+②)-③ | | | | | 市民一人あたりのコスト | | | | | | |
| 77,420 円 | | | | | 0.46 円 | | | | | | |
| ④ 施設の状況 | 利用内容 | | 単位 | 実績数(過去3力年) | | | H26実績(詳細) | | | | |
| | | | | H24 | H25 | H26 | 使用可能数 | 稼働率(%) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 類似機能を有する公共施設 | | 近隣にある公共施設 | | | | | | | | |
| 特記事項 | 特になし | | | | | | | | | | |