


施設カルテ

【平成26年度】

① 施設の基本情報			施設番号	S00173	住所(所在地)	松阪市与原町197番地1						
			施設名称	与原診療所(与原診療所)								
			根拠条例	無			設置年度	昭和43年度				
			担当部署	健康ほけん部 保険年金課			財産区分	12 公共用財産				
			設置目的	地区市民の要望に応え、へき地医療対策に万全を期することを目的とする。								
② 建物の概要	設置形態	単独		用途地域等	区域外		駐車場(収容台数)	5台				
	土地	敷地面積	67.3㎡		所有者	市		借地期間・借地料	該当しない			
	主たる建物	建物名称	与原診療所			構造・階数	木造(柱10.5cm角以下)・地上1階・地下0階					
		用途	診療所		建築年月日	昭和43年 4月17日		建物取得費	850,000 円			
		延床面積	33.88 ㎡		所有者	市		耐震基準	旧耐震基準			
		耐震診断(実施年月)	未実施			耐震補強(実施年月)	未実施					
	万歴大 円・規 以上計 画改 修 3等 の 履	実施年度				対象建物				費用(税込)		
		改修										
		3等										
		の										
履												
	リスク・高機能化対応度	該当無し										
	管理・運営上の問題点	自治会と小林内科医院との間で運営がされており、無報酬、診療所備品は無償貸与であり、薬品、原材料、電気代、水道料、修繕料、その他経費は小林内科医院負担、診療所で得た収入は全額小林内科医院との決め事になっている。										
	廃止、統合、転用等における法律上の制約又は特殊な経過による配慮すべき事項											
③ 管理・運営の概要および経費	利用時間				休館日				運営形態	委託		
	委託期間(指定管理の場合)	自	年 月 日			至	年 月 日					
	管理者・運営者名				業務内容							
	正規職員	人		労務員	人		再任用職員	人		非常勤職員	人	
	合計	0.00		人								
	施設の維持管理に係る経費					施設の運営・事業に係る経費						
	維持管理経費					0						
	光熱水費											
	保守点検委託料											
	賃借料											
修繕費												
その他の経費												
人件費					0							
職員等					0							
非常勤職員					0							
①小計					0							
④合計(①+②)-③					0 円							
					②小計		0					
					財源		補助金等収入					
							使用料等収入					
							その他収入					
					③年間収入合計							0
					市民一人あたりのコスト							0.00 円
④ 施設の状態	利用内容			単位	実績数(過去3力年)			H26実績(詳細)				
					H24	H25	H26	使用可能数	稼働率(%)			
	へき地医療対策としての診療			人	141	143	123					
	類似機能を有する公共施設			無			近隣にある公共施設			無		
特記事項	平成20年5月に与原町自治会長より診療所の駐車場が一部陥没しているとの連絡があり、原材料の支給要望に対応した経過がある。(作業は地元)											