施設カルテ

s01337 住所(所在地) 松阪市川井町690番地 施設番号 施 施設名称 市民文化会館(市民文化会館) 設 根拠条例松阪市文化センター条例 設置年度 昭和56年度 ഗ 担当部署 産業文化部 文化課 財産区分 12 公共用財産 基 本 設 情 潤いのある個性豊かな文化都市を目指す松阪市が市政施行50周年を記念して、市 置 目 民の文化教養の向上と福祉の増進に寄与するため設置した。 報 単独 用涂地域等 第二種住居地域 駐車場(収容台数) 533台(他施設と共有) 設置形態 土地 敷地面積 13,976.76m² 所有者 借地期間·借地料 市 建物名称 市民文化会館 構造•階数 鉄筋コンクリート・地上3階・地下1階 建築年月日 建物取得費 用途 市民ホール 昭和57年3月20日 1,547,133,000 円 主たる 建物 延床面積 耐震基準 旧耐震基準 4668.53 m² 所有者 市 耐震診断(実施年月) 平成8年12月 耐震補強(実施年月) 不要 津波浸水想定区域内にある 有 防災 土砂災害(特別)警戒区域内にある 避難所の指定状況 物資拠点として指定されている 洪水浸水想定区域内にある 多目的トイレ 0 入口スロープ等 0 自動ドア × バリアフ (2) リー情報 手すり エレベーター 建 点字ブロック × Δ × 物 〜 歴 大 実施年度 対象建物 改修内容 費用(稅込) ഗ 3 • 規 概 平成22年度 クラギ文化ホール 受変電設備改修工事 41,863,500円 0 計模 要 0 画改 平成24年度 クラギ文化ホール 自動火災報知設備更新工事 3.753.000円 万 円 等 平成27年度 クラギ文化ホール 吊り天井実施設計、非常用発電装置取替工事他 76.206.960円 以 の 平成28年度 クラギ文化ホール 吊り天井補強工事、舞台吊物ロープ改修工事他 69,905,160 円 上 履 平成31年度 クラギ文化ホール 第2駐車場区画線整備修繕工事 3,119,040 円 リスク・高機能化対応度 ・消防設備・空調設備・貯水槽点検等を定期的に実施。 ・建設から37年経過しており、舞台・照明・音響等の施設設備の改修・整備や建物自体の大規模改修に多額の費用がかかる。 管理・運営上の問題点 ・農業屋コミュニティ文化センター等近隣施設が多数ある為、催物が重なった場合、駐車場へ駐車出来ないことがある。 廃止、統合、転用等における法 クラギ株式会社とのネーミングライツによって、クラギ文化ホールと愛称が付いた。 < 契約内容> 契約期間 2019(平成30)年5月1日~2028年4月30日(10年間) 律上の制約又は特殊な経過に よる配慮すべき事項 契約金額 年額390万円 (総額3900万円)(税抜き) 利用時間 9:00~22:00 休館日 火曜日(祝日の時はその翌日) 運営形態 直営 管 委託期間(指定管理の場合) 年 月 至 年 月 日 Н 玾 ഗ 管理者·運営者名 業務内容 概 人 非常勤職員 正規職員 人 労務員 人 再任用職員 2.00 合計 1.50 3.50

| ④施設の利用状況等 | 到田市家 | 単位 | 実績数 | | | | |
|-----------|--------------------|----|--------|--------|--------|--|--|
| | 利用内容 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | |
| | 開館日数 | 日 | 156 | 260 | 255 | | |
| | 年間利用者数 | 人 | 44,072 | 78,848 | 84,541 | | |
| | 年間利用件数 | 件 | 116 | 204 | 196 | | |
| | 利用可能件数 | 件 | 156 | 260 | 255 | | |
| | 稼働率(年間利用件数/利用可能件数) | % | 74.36% | 78.46% | 76.86% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【平成30年度】

| 【市民文化会館(市民文化会館)】 | | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| | 施設 | の維持管理に係る経費 | | | | |
| | 糸 | 推持管理経費 | 42,356,916 | 45,001,531 | 48,524,968 | |
| | | 光熱水費 | 9,018,854 | 12,191,651 | 12,553,209 | |
| | | 保守点検委託料 | 23,493,541 | 25,792,860 | 28,059,960 | |
| | | 賃借料 | 1,301,750 | 1,301,750 | 1,282,460 | |
| | | 修繕費 | 5,594,119 | 2,693,304 | 3,742,308 | |
| | | その他の経費 | 2,948,652 | 3,021,966 | 2,887,031 | |
| | | 件費 | 15,552,500 | 15,930,000 | 15,978,000 | |
| | | 職員 等 | 10,684,500 | 10,860,000 | 10,956,000 | |
| ⑤ 管 理 | | 非常勤職員 | 4,868,000 | 5,070,000 | 5,022,000 | |
| 理 | ①小\r | 計 | 57,909,416 | 60,931,531 | 64,502,968 | |
| : 雷 | 施設 | の運営・事業に係る経費 | | | | |
| 運 営 | 運営·事業等経費 | | 0 | 0 | 0 | |
| の | | 指定管理委託料 | 0 | 0 | 0 | |
| 経費 | | その他の経費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 2/]\ | 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金等収入 | 15,159,728 | 12,021,731 | 15,036,725 | |
| | 財 | 使用料等収入 | 4,396,919 | 7,087,493 | 7,249,127 | |
| | 源 | その他収入 | 2,909,446 | 2,892,265 | 2,792,428 | |
| | | | | | | |
| | ③年間収入合計 | | 22,466,093 | 22,001,489 | 25,078,280 | |
| | ④合計(①+②)-③ | | 35,443,323 | 38,930,042 | 39,424,688 | |
| | 市民 | 一人あたりのコスト | 210.97 円 | 235.94 円 | 240.39 円 | |

特記 事項

各棟の状況

| 番施 | 区施 分設 | 建物名称 | 用途 | 構造 | 庆南锋 | 建築年月日 | 取得費 | 耐震 | |
|--------|-----------------------------------|------|-----|-------------------------|---------------------|------------|-----|----|----|
| 号設 | | | 州逐 | | 床面積 | | | 診断 | 補強 |
| s02040 | 市民文化会 館【クラギ文 化ホール】 市民文化会 | ガバナ室 | 機械室 | 鉄筋コンクリート・ 地上1階・地下0階 | 28.00m² | 昭和57年3月20日 | 0円 | | |
| s02041 | 市民文化会 館【クラギ文 化ホール】 | 渡廊下 | 廊下 | 鉄骨(3mm以下)・ 地上1階・地下0階 | 48.98m ² | 昭和57年3月20日 | 0円 | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | •地上階•地下階 | | | | | |
| | | | | •地上階•地下階 | | | | | |
| | | | | •地上階•地下階 | | | | | |
| | | | | •地上階•地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | •地上階•地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |
| | | | | •地上階•地下階 | | | | | |
| | | | | •地上階•地下階 | | | | | |
| | | | | ·地上階·地下階 | | | | | |